OFFICIAL TECHNICAL INSPECTION

وثيقة فحص فني رسمية

تقرير فحص المركبة

VEHICLE INSPECTION REPORT

ENJAZ VEHICLES TECHNICAL TESTING

إنجاز للفحص الفني للسيارات

Ajman · Sharjah +971544777500

عجمان · الشارقة

امسح للتقرير
SCAN REPORT

Report no. رقم التقرير	Date تاريخ الفحص	Plate رقم اللوحة	Vehicle المركبة
65AP-MB44	2026-08-24	25527	Toyota Corolla

بيانات الفحص والمركبة

01 · INSPECTION & VEHICLE DETAILS

Customer اسم العميل: أحمد	Phone الهاتف: +971512345678
Brand النوع: Toyota	Model الموديل: Corolla
Year السنة: 2023	Color اللون: أبيض
VIN رقم الهيكل: TJ232578123	Mileage العداد: 25000 km
Plate اللوحة: 25527	

This report reflects the vehicle condition at inspection time only.

هذا التقرير يوضح حالة المركبة وقت الفحص فقط

نتائج نقاط الفحص

02 · INSPECTION CHECKPOINTS

Computer scan	فحص الكمبيوتر	Good	جيد
Airbags	الوسائد الهوائية	Good	جيد
Air conditioning	نظام التكييف	Good	جيد
ABS brakes	نظام منع انغلاق المكابح	Good	جيد
Parking brake	فرامل اليد	Good	جيد
Radiator	الراديتر	Good	جيد
Sunroof	فتحة السقف	Good	جيد
Windows	النوافذ	Good	جيد
Front differential	الدفرنس الأمامي	Good	جيد
Rear differential	الدفرنس الخلفي	Good	جيد
Suspension	نظام التعليق	Not good	غير جيد
Tyres condition	حالة الإطارات	Good	جيد
Engine condition	حالة المحرك	Good	جيد
Engine leaks	تسربات المحرك	Good	جيد
Engine mount	كرسي المحرك	Good	جيد
Gearbox	ناقل الحركة	Good	جيد
Transmission mount	كرسي ناقل الحركة	Good	جيد
Power steering leaks	تسربات الباور ستيرنج	Good	جيد
Power steering	الباور ستيرنج	Good	جيد
4WD	الدفع الرباعي	Good	جيد
Transfer case leaks	تسربات الدبل	Good	جيد
Differential leaks	تسربات الدفرنس	Good	جيد
Differential mount	كرسي الدفرنس	Good	جيد
Front / rear bushes	البوش الأمامي والخلفي	Good	جيد
Shaft seal	صوفة عمود الدوران	Good	جيد

حالة الهيكل والطلاء

03 · BODY AND PAINT CONDITION

Original أصلي — Factory paint طلاء المصنع	Local paint طلاء موضعي — Spot repaint طلاء جزئي	Repainted تم طلاؤه — Full repaint إعادة طلاء	Replaced تم تبديله — Replaced panel جزء مستبدل



Front left الأمام واليسار

Front right الأمام واليمين



Rear left الخلف واليسار



Rear right الخلف واليمين

الصور مُستخرجة من نموذج المركبة نفسه بعد ترميز حالة كل جزء أثناء الفحص.

Rendered once from the vehicle model after every panel was graded during the inspection.

صور المركبة

05 · VEHICLE PHOTOS



